

MEMÒRIA PLA REHABILITACIÓ CEMENTERI MUNICIPAL

F O T A V 2 0 2 6 / 6 / 1 2





Talent Jove és un programa de formació i inserció laboral, cofinançat pel Fons Social Europeu, l'Ajuntament de Nules i Labora, i enguany ha impartit un Certificat de Professionalitat vinculat amb l'obra.

Este certificat combina una part teòrica, en la qual l'alumnat adquireix els coneixements i competències necessàries per a desenvolupar treballs de construcció i rehabilitació, amb un treball pràctic orientat a l'aplicació real dels aprenentatges en un entorn de treball real. El projecte ha consistit en la millora i rehabilitació del cementeri municipal, espai on l'alumnat ha pogut dur a terme la tasca pràctica, participant activament en actuacions que han contribuït a la conservació i adequació d'este entorn municipal.



ACTUACIÓ

perímetre

MUR PERIMETRAL EXTERIOR

L'actuació a la paret perimetral del cementeri, s'ha centrat en el sanejament integral de la superfície. Els treballs han consistit en l'eliminació de les parts malmeses, la retirada de la pintura antiga, el picat de les zones en mal estat i l'aplicació de resina previa al pintat.



Posteriorment, s'ha aplicat morter reparador a les àrees necessàries i s'ha arrebossat tot el mur, deixant-lo preparat per al seu pintat en color blanc. Amb aquesta intervenció s'ha rehabilitat tot el mur perimetral millorant el seu aspecte, que estava en condicions molt deficientes.






fotav2026/6/12



fotav2026/6/12



fotav2026/6/12



En un tram del mur ha calgut derribar la superfície de rajola existent i fer-lo de cap nou, donat que l'estat de deteriorament posava en perill el tancament en aquest tram del perímetre. També s'han reforçat les teules del terrat ubicat just dalt d'aquest mur reconstruït.





PINTURA DEL MURET PERIMETRAL

fotav2026/6/12

interior



Així mateix, s'ha procedit al condicionament i la millora visual dels diferents passadissos i zones comunes interiors del recinte, actuant sobre parets perimetrals i elements interiors amb l'objectiu d'oferir una imatge més cuidada, neta i uniforme del cementiri municipal.

PINTURA PARETS INTERIORS

A més de les actuacions de reparació i reforç estructural, l'alumnat ha dut a terme treballs de pintura i adequació estètica a l'interior de la zona de nínxols del cementiri municipal. Les tasques han inclòs la pintura de les parets interiors, tant a les capçaleres com als laterals i vores de la coberta, així com als diferents paraments situats entre panteons i nínxols.





PINTURA ZONA DE MAGATZEM



PINTURA ZONA DE BANYS PÚBLICS





NIVELACIÓ DELS CARRERS DETERIORATS

També ha calgut actuar sobre diversos carrers interiors del cementeri que presentaven un important deteriorament i desnivells provocats pel pas del temps.



Per corregir aquesta situació, s'han fet treballs de picat, formigonat i anivellament del paviment a diferents zones del recinte, amb l'objectiu principal de millorar l'accessibilitat i, especialment, evitar el risc de possibles caigudes per a les persones usuàries de la instal·lació.

SUBSTITUCIÓ DE LES RAJOLES DEL PIS EN MAL ESTAT

La substitució de més de 400 rajoles en diferents zones del cementeri que presentaven un notable deteriorament ha sigut també objecte d'actuació. Algunes es trobaven alçades, altres soltes i diverses trencades, fet que suposava un risc per a la seguretat de les persones usuàries.





REBLIMENT DE LES ESQUERDES DELS PILARS ZONA NÍNIXOLS

Els pilars de la zona de nínxols han sigut objecte de treballs de reforç i consolidació mitjançant el reompliment amb ciment de les escletxes i fissures detectades, amb la finalitat d'enfortir l'estructura que sustenta la coberta d'esta zona del cementeri.



SUBSTITUCIÓ DE LES RAJOLES EN MAL ESTAT

En aquells casos en què el deteriorament era més avançat, no ha sigut suficient reparar les esclotxes, sinó que també ha calgut picar i substituir alguns dels taulells i rajoles deteriorades, ja que es trobaven molt desgastades i desfeites pel pas del temps. Estos treballs han permés millorar tant la seguretat com la conservació dels pilars i de l'entorn dels nínxols.

tanatori



SANEJAMENT I REFORÇAMENT REIXES EN FINESTRES

A la zona del cementiri, concretament a l'àrea del tanatori, s'ha actuat sobre el sanejament de les urpes de subjecció de les reixes a causa del seu estat de deteriorament.

S'ha intervingut sobre les reixes del tanatori, que presentaven brutícia i signes de deteriorament. Els alumnes han polit acuradament les superfícies i les han repintat, i els han tornat un acabat net i uniforme.

Els treballs han consistit en la reparació amb morter reparador, el poliment de les superfícies i el posterior repintat en color blanc, millorant així tant la conservació com l'aspecte general.



Els alumnes han polit acuradament les superfícies i les han repintat, i els han tornat un acabat net i uniforme.

Amb aquesta actuació s'ha aconseguit millorar de manera significativa l'aspecte general de l'edifici, realçant-ne el marc arquitectònic i aportant una imatge més acurada i renovada.



REPINTAT PILARS ENTRADA TANATORI

A la zona del tanatori s'ha actuat sobre els pilars de la zona l'entrada al tanatori realitzant el poliment de la superfície i el posterior pintat per millorar-ne l'estat, ja que presentaven un notable deteriorament.





Els alumnes han pintat el mur de blocs de formigó a la zona del tanatori, una superfície especialment porosa que requeria una elecció adequada de materials. Per això, han après a identificar els tipus de pintura que ofereixen més cobertura i millor adherència en aquest tipus de suports, aplicant els coneixements adquirits sobre imprimacions i productes específics per garantir un acabat durador. Aquesta actuació no només ha permès arreglar el mur, que es trobava amb els blocs vistos en color gris, sinó que ha suposat una valuosa experiència pràctica en la selecció i aplicació de pintures tècniques sobre superfícies complexes.

Així mateix, s'ha pintat el reixat perimetral del tanatori, que anteriorment era de color gris, renovant-la completament en color negre per unificar i millorar la seua imatge.

Amb el pintat del reixat, els alumnes milloren l'estat de les instal·lacions, però també adquireixen aprenentatges pràctics fonamentals.





Cofinançat per
la Unió Europea

